

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2024**

**ACTIVIDADES DEL C02. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA**

**SEGUNDO TRIMESTRE. (TABLA 2)**

**RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Infraestructura deportiva rehabilitada, espacios deportivos que a través de propuesta de mejoramiento en materia de infraestructura deportiva, tendrán un impacto funcional en la sociedad moreliana, brindando espacios de calidad y de mayor aprovechamiento.	PORCENTAJE	6		U.D.MORELOS INDECO		U.D. MORELOS INDECO ALBERCA OLÍMPICA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS		U.D. MORELOS INDECO ALBERCA OLÍMPICA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS							
	UNIDAD DEPORTIVA			Mejoramiento del Filtro, cambio de bomba y tapadera.		Desmontaje de la bomba del filtro de la Alberca Olímpica Medallista		Rehabilitación de la bomba del filtro, construyendo un nuevo impulsor y su instalación en la Alberca Olímpica Medallista							
	ESPACIOS DEPORTIVOS			1		1		1							3
Realización de proyectos para el mejoramiento de los espacios deportivos	PORCENTAJE	3	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ALBERCA OLÍMPICA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS												
	UNIDAD DEPORTIVA		EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO BICENTENARIO												
	UNIDAD DEPORTIVA		EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL												
	UNIDAD DEPORTIVA														

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2024**

**ACTIVIDADES DEL C02. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA**

**SEGUNDO TRIMESTRE. (TABLA 2)**

**RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Mantenimiento de unidades deportivas	PORCENTAJE	60													
	UNIDAD DEPORTIVA		Se pintó la guarnición de la trotapista, pista de atletismo y la fachada trasera de la alberca en la U.D. Morelos Indeco	Se reparó tramo de andador principal a la alberca de la U.D. Bicentenario	Se llevó a cabo el trazo de la trotapista en la U.D. Bicentenario	Mantenimiento de la duela del salón de usos múltiples en la U.D. Morelos Indeco	Se retiró concreto cuarteado para tirar nuevo concreto en el skate park	Instalación de muro perimetral en la cancha de fútbol de la U.D. Misión del Valle							
	UNIDAD DEPORTIVA		Se pintó la fachada de acceso principal y 1 módulo de baños en la U.D. Bicentenario	Se pintaron las líneas de marca y zonas de tiro de las canchas de basketbol en la U.D. Santiaguito	Se encalaron los árboles de la U.D. Morelos Indeco	Reparación de malla ciclónica en un tramo del perímetro de la U.D. Morelos Indeco	Instalo mingitorio de acero en baños hombres de los Frontones 1ro. De mayo	Rehabilitación de una cancha de basketbol en la U.D. Morelos Indeco							
	UNIDAD DEPORTIVA		Se pintó Acceso Principal de la U.D. Miguel Hidalgo	Se dio mantenimiento a los inodoros del módulo de sanitarios de la Alberca Medallista en la U.D. Morelos Indeco	Se dio mantenimiento con tepetate a la trotapista de la U.D. Morelos Indeco	Mejoramiento del Acceso Secundario en la Alberca semiolímpica Morelos Indeco	Colocación de nueva grava y arena en filtro de la Alberca Morelos Indeco	Mantenimiento de una bomba de los filtros de la Alberca Morelos Indeco							
	UNIDAD DEPORTIVA		Se pinto la barda colindante al lado norte en la U.D. Morelia 150	Se pintó el modulo sanitario de la Alberca Medallista en la U.D. Morelos Indeco	Se llevó a cabo la fabricación de un área para sombra en la pista de Skate Park del Bosque	Colocación de ductos extractores en salidas de las bombas de calor de la Alberca Villa Magna	Sellado de vaso Alberca Villa Magna	Se limpiaron las gravas y se colocó nueva arena a los filtros de la Alberca Semiolímpica Morelos Indeco							
	UNIDAD DEPORTIVA		Se pintó el acceso y barda perimetral de la U.D. Eduardo Ruiz	Se pintó la recepción y vestíbulo de la Alberca Morelos en la U.D. Morelos Indeco	Se compró y cambio la bomba centrífuga para el área de regaderas de la alberca semiolímpica de la U.D. Morelos Indeco	Reparación de instalaciones hidráulicas en módulos de baños de la U.D. Bicentenario	Se soldó una perforación en el filtro de la Alberca Morelos Indeco	Se cambiaron y repararon las instalaciones de las regaderas y manerales de la Alberca Bicentenario							
	ESPACIOS DEPORTIVOS		5	5	5	5	5	5	5						

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2024**

**ACTIVIDADES DEL C02. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA**

**SEGUNDO TRIMESTRE. (TABLA 2)**

**RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
	PORCENTAJE	72														
Supervisión constante de las instalaciones deportivas	UNIDAD DEPORTIVA	Se requiere pintar la guarnición de la trotapista, pista de atletismo y la fachada trasera de la alberca en la U.D. Morelos Indeco	Se requiere reparar tramo de andador principal a la alberca de la U.D. Bicentenario	Se requiere el trazo de la trotapista en la U.D. Bicentenario	Se requiere dar mantenimiento a la duela del salón de usos múltiples de la U.D. Morelos Indeco	Se requiere retirar concreto cuarteado para tirar nuevo concreto en el skate park	Se requiere delimitar la cancha de fútbol de la U.D. Misión del Valle									
	UNIDAD DEPORTIVA	Se requiere pintar la fachada de acceso principal y 1 módulo de baños en la U.D. Bicentenario	Se requiere pintar las líneas de marca y zonas de tiro de las canchas de basquetbol en la U.D. Santiaguito	Se requiere encalar los árboles de la U.D. Morelos Indeco	Se requiere reparar un tramo de 3m. Aprox de malla ciclónica en perímetro poniente de la U.D. Morelos Indeco	Se requiere colocar un nuevo mingitorio de acero en baños hombres de los Frontones 1ro. De mayo	Se requiere pintar tableros, postes y líneas, así como colocar red en una cancha de basquetbol en la U.D. Morelos Indeco									
	UNIDAD DEPORTIVA	Se requiere pintar el Acceso Principal de la U.D. Miguel Hidalgo	Se requiere dar mantenimiento a los inodoros del módulo de sanitarios de la Alberca Medallista en la U.D. Morelos Indeco	Se requiere dar mantenimiento con tepetate a la trotapista de la U.D. Morelos Indeco	Se requiere fabricar un nuevo portón de acceso posterior en la Alberca semiolímpica Morelos Indeco	Se requiere colocar nueva grava y arena en filtro de la Alberca Morelos Indeco	Se requiere reparar una bomba de los filtros de la Alberca Morelos Indeco									
	UNIDAD DEPORTIVA	Se requiere pintar la barda colindante al lado norte en la U.D. Morelia 150	Se requiere pintar el módulo sanitario de la Alberca Medallista en la U.D. Morelos Indeco	Se requiere llevar a cabo la fabricación de un área para sombra en la pista de Skate Park del Bosque	Se requiere instalar ductería de extracción en bombas de calor en la alberca Villa Magna	Se requiere sellar el vaso Alberca Villa Magna	Se requiere limpiar las gravas y arenas a los filtros de la Alberca Semiolímpica Morelos Indeco									
	UNIDAD DEPORTIVA	Se requiere pintar el acceso y barda perimetral de la U.D. Eduardo Ruiz	Se requiere pintar la recepción y vestíbulo de la Alberca Morelos en la U.D. Morelos Indeco	Se requiere la compra y cambio de la bomba centrífuga para el área de regaderas de la alberca semiolímpica de la U.D. Morelos Indeco	Se requiere reparar tubería de descarga de instalaciones hidráulicas en módulos de baños de la U.D. Bicentenario	Se requiere soldar una perforación en el filtro de la Alberca Morelos Indeco	Se requiere reparar regaderas y manuales de la Alberca Bicentenario									
	UNIDAD DEPORTIVA	Se requiere reparar un tramo del andador principal a la Alberca en la U.D. Bicentenario	Se requiere dar mantenimiento a la trotapista con tepetate para nivelar y cubrir aquellos baches que se hacen por el uso	Se requiere mejorar el funcionamiento de las bombas de calor con un sistema de salida de aire frío en la Alberca Villa Magna	Es urgente reparar fuga del vaso de la Alberca Villa Magna	Se requiere impermeabilizar zona de gradas para evitar humedad en oficinas	Se requiere pintar rejillas pluviales del exterior del área administrativas para evitar su oxidación									
	ESPACIOS DEPORTIVOS		6	6	6	6	6	6	6							36