

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

INFORME: OCTUBRE - DICIEMBRE.

ACTIVIDADES DEL C02. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA

(TABLA 2)

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ANUAL |
|---|---------------------|------------|--|--|-------|--|------|---|-------|--|------------|--|-----------|---|-------------|
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA, ESPACIOS DEPORTIVOS QUE A TRAVÉS DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, TENDRÁN UN IMPACTO FUNCIONAL EN LA SOCIEDAD MORELIANA, BRINDANDO ESPACIOS DE CALIDAD Y DE MAYOR APROVECHAMIENTO. | PORCENTAJE | 6 | | U.D.MORELOS INDECO. | | FRONTONES 1° DE MAYO FELIX IRETA. | | 1- ALBERCA SEMIOLÍMPICA VILLA MAGNA. | | UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO | | UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO | | UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | | ECONÓMICAMENTE NO SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO. | | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA, PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA. | | LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA. 2.-REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA U.D.LOS ENCINOS PIRINDAS. | | REHABILITACIÓN DE LA HERRERÍA EN ZONA DE GRADAS Y ESCALERA DE LA ALBERCA OLÍMPICA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS | | MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA ALBERCA OLÍMPICA | | REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS ÁREAS DEPORTIVAS DE LA U.D.MORELOS INDECO | |
| | ESPACIOS DEPORTIVOS | | | 0 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | TOTAL 6 |
| REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. | PORCENTAJE | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO A BASE DE BOMBAS DE CALOR PARA LA ALBERCA MORELOS Y VILLA MAGNA. | | | | | | | | | | | | 2 |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | SE REALIZO UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS MÓDULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO, ELABORANDO PLANOS, PROPUESTAS DE MATERIALES Y COSTOS (EXPEDIENTE TÉCNICO). | | | | | | | | | | | | 1 |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS PARA LA DISCIPLINA DE CALISTENIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO | | | | | | | | | | | | 1 |
| ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL 4 |

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

INFORME: OCTUBRE - DICIEMBRE.

ACTIVIDADES DEL C02. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA

(TABLA 2)

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ANUAL |
|---------------------------------------|---------------------|------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|-------------|
| | PORCENTAJE | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. | UNIDAD DEPORTIVA | | MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, COLOCACIÓN DE TEPETATE Y SU COMPACTACIÓN EN LA U.D. LOS ENCINOS. | MANTENIMIENTO DE CANCHA, DRENS Y SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA U.D. MORELOS INDECO. | REPARACIÓN DEL PORTÓN DE MALLA DEL ACCESO POSTERIOR A LA U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS. | REHABILITACIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA Y EL ACCESO SECUNDARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, YA QUE POR ESTA ÁREA INGRESABAN ANIMALES Y PERSONAS QUE DAÑABAN LAS INSTALACIONES, EN UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGUITO. | PODA Y LIMPIEZA EN EXPLANADA PRINCIPAL, EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO. | MANTENIMIENTO GENERAL DE LUMINARIAS EN MÓDULOS SANITARIOS, EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA DELIMITAR EL ESPACIO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7 EN LA U.D. MORELIA 150 | MANTENIMIENTO DE LA PIRAMIDE DE ACTIVIDADES INFANTILES U.D. MORELOS INDECO | INSTALACIÓN DE PUERTA EN BODEGA EN LA U.D. FRONTONES IRO DE MAYO | MANTENIMIENTO AL PORTÓN, ASÍ COMO A JARDINERAS Y RESANE DE MURO EN LA U.D. FRONTONES IRO DE MAYO | MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO A LOS SANITARIO CON PINTURA Y REPARACIÓN SOLDADURA EN LA U.D. JOSEFA O DE MATA | | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, RETIRO DE MALEZA, COLOCACIÓN DE TEPETATE Y SU COMPACTACIÓN EN LA U.D. MORELOS INDECO. | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INCUFIDE EN LA U.D. MORELOS INDECO. | REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA LÍNEA DE LA LLEGADA PRINCIPAL QUE ABASTECE A LA U.D. MIGUEL HIDALGO. | PODA DE LAS ÁREAS VERDES Y ARBOLES ALEDANOS A LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGUITO EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES, EN UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGUITO. | REHABILITACIÓN DE LOS APARATOS DE GIMNASIO, EN UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES. | PODA Y LIMPIEZA GENERAL DE REJILLA, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150. | LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE BODEGA EN LA U.D. MORELIA 150 | PODA EL CAMPO DE BÉISBOL, SE REALIZAN DIVERSAS DISCIPLINAS EN LA U.D. MORELOS INDECO | SE PODÓ ÁREAS VERDES EN LA U.D. MIGUEL HIDALGO | INSTALACIÓN DE NUEVOS TENSORES EN LA ESTRUCTURA DE LA ALBERCA MEDALLISTA PARALÍMPICOS EN LA U.D. MORELOS INDECO | INSTALACIÓN DE UNA CISTERNA TINACO PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y PODA EN LA U.D. JOSEFA O. DE MATA | COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN ALGUNAS VENTANAS DE LA ALBERCA VILLA MAGNA | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DEL ÁREA DE ARCHIVO EN LA U.D. MORELOS INDECO | MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ALBERCA OLÍMPICA MEDALLISTA PARALÍMPICOS EN LA U.D. MORELOS INDECO | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE ALBERCA Y VESTIBULO DE ACCESO EN LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA DE U.D. BICENTENARIO | SE REPARO LA CHAPA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y SE COLOCARON PROTECCIONES EN LAS VENTANAS DE LOS MÓDULOS SANITARIOS, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 | REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CANALETA DE DESAGÜE, EN UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES | REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CHECADOR, EN ALBERCA MEDALLISTA PARALÍMPICOS | REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN ÁREA DE GIMNASIA, SELLARON LAMINAS DE LA CUBIERTA EN LA U.D. MORELOS INDECO | REPARACIÓN EN EL PERIMETRO DE LAS LAMINAS EN LA CUBIERTA DEL ÁREA DE GIMNASIA EN LA U.D. MORELOS INDECO | SUSTITUCIÓN DE TUBO DE BAJADA PLUVIAL E INSTALACIÓN EN LA U.D. MIGUEL HIDALGO | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA PARA MEJORAR DE ILUMINACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS DE LA U.D. MORELOS INDECO | SE PINTO EL MURO PERIMETRAL Y PODA EN LA U.D. MORELIA 150 | MANTENIMIENTO A TROTARISTA, CONSISTIÓ EN LA COLOCACIÓN DE TEPETATE ASÍ COMO SU COMPACTACIÓN EN LA U.D. MORELOS INDECO | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE BOMBAS Y EQUIPOS DE FILTROS EN LA ALBERCA VILLA MAGNA. | APLICACIÓN DE PINTURA EN ALGUNAS ZONAS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (FACHADA) DEL AUDITORIO MUNICIPAL. | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA U.D. PINTANDO EL ACCESO, MÓDULO SANITARIO Y BANCAS EN LA U.D. TORREÓN NUEVO. | SE LLEVO A CABO UNA JORNADA DE PODA, EN UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES 1° DE MAYO. | REPARACIÓN DE LA PUERTA DE LA CANCHA DE FÚTBOL, EN UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA OCAMPO DE MATA | REPARACIÓN DE LAS LUMINARIAS EN MÓDULOS SANITARIOS, EN UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO | REPARACIÓN DE GRIETAS EN FIRME DE CONCRETO DE LA CANCHA DE FRONTÓN EN LA U.D. MORELOS INDECO | MANTENIMIENTO DE PINTURA A LOS POSTES DE LOS TABLEROS DE BASQUETBOL EN LA U.D. MORELOS INDECO | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LOS W.C. Y LAVAMANOS EN LOS SANITARIOS DE LA U.D. MORELIA 150 | REPARACIÓN DE MALLA DOBLADA Y COLOCACIÓN DE TENSORES PARA LA MISMA EN LOS FRONTONES DE LA U.D. MIGUEL HIDALGO | INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ARRANCADERO DE LA PISTA DE BMX | MANTENIMIENTO EN ALA PINTURA DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA U.D. JOSEFA O. DE MATA | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LA U.D. LOS ENCINOS. | MEJORAMIENTO DE LOS TABLEROS DE BASQUETBOL CON APLICACIÓN DE PINTURA EN LA U.D. MORELIA 150. | PODA DE ARBOLES QUE TENIAN ALTURA CONSIDERABLE EN LA U.D. FRONTONES IRO DE MAYO. | MANTENIMIENTO DE ÁREA DE REGADERAS DE LA ALBERCA MEDALLISTA PARALÍMPICO, DONDE SE CAMBIARON 4 REGADERA 4 BASTAGOS LLAVES, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO. | MEJORAMIENTO DE LA TUBERÍA DEL SISTEMA DE RIEGO, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO. | SUMINISTRO DE TEPETATE PARA ESPARCIR Y COMPACTAR LAS ÁREAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS Y DIFICULTAN EL TRÁNGITO DE VEHÍCULOS Y LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EN U.D. MORELOS INDECO. | REPARACIÓN DE FUGA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA U.D. MORELOS INDECO | PODA DE LAS ÁREAS VERDES Y EL CAMPO DE FÚTBOL EN LA U.D. MIGUEL HIDALGO | REPARACIÓN DE LA TUBERÍA HIDRAULICA DE LA CISTERNA QUE ABASTECE A LOS SANITARIOS EN LA U.D. BICENTENARIO | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA PARA MEJORAR DE ILUMINACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS DE LA U.D. MORELIA 150 | INSTALACIÓN DE LONA CON NUEVA IMAGEN Y PINTURA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA U.D. MORELOS INDECO | MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA U.D. MORELIA 150 | |
| | ESPACIOS DEPORTIVOS | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | TOTAL 60 |

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

INFORME: OCTUBRE - DICIEMBRE.

ACTIVIDADES DEL C02. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REHABILITADA

(TABLA 2)

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ANUAL | |
|--|---------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------|----------|
| | PORCENTAJE | 72 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. | UNIDAD DEPORTIVA | MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL EL CUAL EN VARIOS AÑOS NO SE TRABAJÓ UN MANTENIMIENTO MAYOR EN LA U.D. MORELOS INDECO. | REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE LOS DRENES Y SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA U.D. MORELOS INDECO. | MANTENIMIENTO DE BOMBA DEL FILTRO EN LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA DE LA U.D. BICENTENARIO. | CAMBIO DE 4 REGADERAS Y 4 BASTAGOS EN MÓDULO DE CABALLEROS DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO. | REPARACIÓN DE LA PUERTA DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA O. CAMPO DE MATA. | REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS MÓDULOS SANITARIOS, EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO. | MEJORAS EN EL PERÍMETRO DE LA CANCHA DE FÚTBOL SINTÉTICO I DE LA CANCHA EN LA U.D. MORELIA 150 | MEJORAS CON PINTURA Y RESANES A LA PIRÁMIDE INFANTIL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN LA U.D. MORELOS INDECO | CAMBIO DE TUBO EN UNA BAJADA DE AGUA FLUVIAL SE TRONO DEBIDO A FUERTE LLUVIA REQUIERE REFORZAR EN LA U.D. MIGUEL HIDALGO | INSTALAR PUERTA EN MÓDULO SANITARIO PARA BODEGA EN LA U.D. FRONTONES 1RO. DE MAYO | REHABILITAR LA PINTURA EN EL ACCESO PRINCIPAL Y DAR NUEVA IMAGEN EN LA U.D. MORELOS INDECO | REPAR PUERTA ACCESO EN MÓDULO SANITARIO DE LA U.D. JOSEFA O. DE MATA | | | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | SUMINISTRAR Y COLOCAR LAMINAS NUEVAS AL ÁREA DE ARCHIVO, DEBIDO A LO DETERIORADO QUE SE ENCUENTRA LA LAMINA EN LA U.D. MORELOS INDECO | IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA EN OFICINAS DEL INCUFIDE EN LA U.D. MORELOS INDECO | REHABILITAR LUMINARIAS EN LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA DE LA U.D. BICENTENARIO | MANTENIMIENTO CON PINTURA EN SALA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN DEL INCUFIDE, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO. | MEJORAMIENTO DE LA TUBERÍA DEL SISTEMA DE RIEGO, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO. | JORNADA DE LIMPIEZA DE REJILLAS PLUVIALES PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS O INUNDACIONES, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150. | LIMPIEZA GENERAL DE LA BODEGA EN MORELIA 150 PARA SU USO DE SALÓN TAE KWAN DO EN LA U.D. MORELIA 150 | REALIZAR PODA EL CAMPO DE BÉISBOL PARA QUE PUEDAN TENER LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE EN EL SE IMPLEMENTAN, EN LA U.D. MORELOS INDECO | POR TEMPORADA DE LLUVIAS ES NECESARIO PODAR CAMPO DE FÚTBOL Y ÁREAS VERDES EN LA U.D. BICENTENARIO | INSTALAR PUERTA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA U.D. INDECO | MANTENIMIENTO AL PORTÓN DEL ACCESO PRINCIPAL, PINTAR JARDINERAS Y REPARAR MURO EN LA U.D. FRONTONES 1RO. DE MAYO | REHABILITAR Y MEJORAR LA TERRACERÍA EN LA TROTAPISTA EN LA U.D. MORELOS INDECO | | | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | MANTENIMIENTO AL CAMPO DE FÚTBOL SOCCER CON LA COLOCACIÓN TEPETATE EN LA U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA Y REGISTRO EN LA U.D. MORELOS INDECO | REPARAR FUGA DE AGUA QUE ABASTECE A LA U.D. MIGUEL HIDALGO | SE REQUIERE LA PODA EN ÁREAS VERDES, EN UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES | REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CANALETA DE DESAGÜE, EN UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES | ES NECESARIO LLEVAR A CABO UNA JORNADA DE PODA PARA LA UNIDAD A FIN DE EVITAR QUE LE HIERBA CRESCA MÁS Y ESTÁ PERJUDICANDO EN LA IMAGEN Y SEGURIDAD PARA EL USUARIO, EN UNIDAD DEPORTIVA 150 | REPARACIÓN DE UN TRAMO DE LA MALLA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS | MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA DEL GIMNASIO EN EL ÁREA PERIMETRAL DE LA MISMA, AÚN CON GOTERAS EN LA U.D. MORELOS INDECO | CONTINUAR CON PODA EN CAMPO DE FÚTBOL Y ÁREAS VERDES EN LA U.D. MIGUEL HIDALGO | REHABILITAR TENSOR EN MAL ESTADO DE ALBERCA MEDALLISTAS EN LA U.D. MORELOS INDECO | MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA BORDA PERIMETRAL, JARDINERAS Y PODA GENERAL EN LA U.D. MORELIA 150 | INSTALAR SALIDAS DE AIRE FRÍO DE CUARTO DE BOMBAS DE CALOR EN LA ALBERCA VILLA MAGNA | | | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | PODA EN LOS ARBOLES EXISTENTES EN LA U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS | MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS Y CRISTALES DEL ACCESO DE LA ALBERCA OLÍMPICA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS EN LA U.D. MORELOS INDECO | REPARAR LA PUERTA DE ACCESO POSTERIOR EN LA U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS | MANTENIMIENTO EN CHAPA DE OFICINA Y COLOCAR PROTECCIONES EN LAS VENTANAS DE LOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE LA CAJA DE LAS PASTILLAS, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150. | REHABILITACIÓN DE LOS APARATOS DE GIMNASIO, EN UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES. | SE REQUIERE REPARAR Y CAMBIAR DE ÁREA EL CHECADOR DE LOS TRABAJADORES, EN ALBERCA MEDALLISTAS PARALÍMPICOS. | REPARAR FUGAS EN EL SALÓN DE GIMNASIA EN LA U.D. MORELOS INDECO | MEJORAMIENTO A LA FACHADA DE LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA Y A LOS POSTES DE LOS TABLEROS CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA U.D. MORELOS INDECO | MANTENIMIENTO DE EL TUBO DE LLENADO DE LA CISTERNA POR FRACTURA DE LOS SANITARIOS, EN LA U.D. BICENTENARIO | REHABILITAR MALLA EN CANCHA DE FRONTON EN LA U.D. | MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA BORDA PERIMETRAL, JARDINERAS Y PODA GENERAL EN LA U.D. JOSEFA O. DE MATA | MANTENIMIENTO A LA BORDA PERIMETRAL EN LA U.D. JOSEFA O. DE MATA | | | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA Y SOLICITAR LA ROTULACIÓN DEL ESPACIO EN LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA VILLA MAGNA | APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL | PODA A ÁRBOLES QUE TIENEN UNA ALTURA CONSIDERABLE EN LA U.D. FRONTONES 1RO. DE MAYO | SE REQUIERE ARREGLAR DE MANERA URGENTE LA MALLA UBICADA AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EN UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGUITO | SE REQUIERE DAR LIMPIEZA A LA EXPLANADA, EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO | SE REQUIERE SUMINISTRAR Y COLOCAR ACCESORIOS NUEVOS EN LOS LAVAMANOS DE LOS MÓDULOS SANITARIOS, EN UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO | REPARAR GRIETAS EN CANCHA DE FRONTON EN LA U.D. MORELOS INDECO | PODAR ÁREAS VERDES Y CAMPO DE LANZAMIENTOS Y CANCHA EN LA U.D. BICENTENARIO | PODAR ÁREAS VERDES Y JARDINERAS EN LA U.D. SANTIAGUITO. | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN LA U.D. MORELIA 150 | DAR MEJORA A LA IMAGEN DE LA FACHADA EN LA U.D. JOSEFA O. DE MATA | FALTA TERMINAR DE PINTAR LA BORDA PERIMETRAL EN LA U.D. MORELIA 150 | | | |
| | UNIDAD DEPORTIVA | PODA A LOS ARBOLES EXISTENTES EN EL DEPORTIVO EN LA U.D. SANTIAGUITO. | MANTENIMIENTO A LOS POSTES DE LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA U.D. MORELIA 150. | PINTAR LA U.D. TORREÓN NUEVO | PODA A LOS ÁRBOLES EXISTENTES EN EL PERÍMETRO EXTERIOR AL DEPORTIVO, YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN CON RAMAS CERCANAS AL MISMO Y SON PROBLEMA PARA LA SEGURIDAD DEL ESPACIO. U.D. SANTIAGUITO. | PODA A LAS ÁREAS VERDES Y A LA CANCHA DE FÚTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO. | RABILITAR EL ACCESO VEHICULAR PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS, EN UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO. | REPARAR FUGAS DE AGUA EN TUBERÍA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA U.D. MORELOS INDECO | PODAR ÁREAS VERDES Y CAMPO DE FÚTBOL EN LA U.D. MIGUEL HIDALGO | MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE LOS LAVAMANOS EN SANITARIOS DE LA U.D. MORELIA 150 | MEJORAR ILUMINACIÓN EN LA U.D. MORELOS INDECO | INSTALAR CUBIERTA EN LOS ARRANCADORES Y DAR MANTENIMIENTO A LA PISTA BMX | MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE LA BORDA COLINDANTE AL LADO NORTE DE LA U.D. MORELIA 150 | | | |
| | ESPACIOS DEPORTIVOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | TOTAL 72 |